



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna
Servizio Affari Generali, Innovazione e Controlli
segreteria@comune.valsamoggia.bo.it
051/836403 – 051/836446



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città' Metropolitana di Bologna

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL
MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO, FINANZIATO CON FONDI PNRR
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1. “RIGENERAZIONE
URBANA” NEXTGENERATIONEU.
CIG: 9427583F97 - CUP: B41B21001160001**

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

La proprietà':

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

*Responsabile Unico
del Procedimento:*

*Geom. Stefano Cremonini Bazzano
(BO), Piazza Garibaldi 1*

Progetto e Direzione Lavori:

Ing. Coalberto Testa

*Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione*

Ing. Coalberto Testa




Collaboratori:

Geom. Fabio Landi








Data: Maggio 2023

ELABORATO 03 c
INTERVENTI MANUTENTIVI ATTREZZATURE E GIOCHI
AREE VERDI E PARCHI

COMUNE DI VALSAMOGGIA

CODICE AREA	AREA	MATRICOLA GIOCO	DESCRIZIONE TIPO	FOTO	DITTA PRODUTTRICE	CONFORMITA' PAVIMENTAZIONE	CONFORMITA' COMPLESSIVA E INDICE PRIORITA'	DESCRIZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI PREVISTI	NOTE
0	Parco via Allende - Calcara	1	percorso vita		STEBO	conforme	non conformità: MEDIA	mancano 3 maniglie e altre tre vanno sostituite in quanto deteriorate le catene, sostituire 2 sbarre in ferro palestrina lunghezza 180 cm, manca un copripalo diametro 14 cm	palo cartello steso a terra.
1	Giardino via Pertini - Ponte Samoggia	2	gioco a molla		POZZA	conforme	conforme		
		3	gioco a molla		POZZA	conforme	conforme		

		4	impianto gioco		POZZA	conforme	conforme	conforme		
2	Parco vai Montessori - Calcara	5	percorso vita solo cartelli		STEBO	conforme	conforme	non conformità: LIEVE	eliminazione cartelli	
		6	impianto gioco		STEBO	conforme	conforme	non conformità: ALTA	sostituire palestra parte superiore, posizionamento 4 copripalo del 14 e due quadrati del 9, attenzione fessura palo anelle e traversa alta lena, gradini sboccati e scheggiati	
3	Parco via Allende - Calcara	7	gioco a molla		STEBO	conforme	conforme	conforme		Attenzione alla fessurazione delle mattonelle in gomma
		8	asse equilibrio		STEBO	conforme	conforme	non conformità: ALTA	sostituzione trave 300*9*9 URGENTE, trasennata	Attenzione alla fessurazione delle mattonelle in gomma
		9	funghetti			conforme	conforme	conforme		Attenzione alla fessurazione delle mattonelle in gomma
4	Scuola elementare U. Foscolo- Calcara	10	gioco in corde		STEBO	conforme	conforme	conforme		monitorare usura attacchi laterali
		11	asse inclinato		STEBO	conforme	conforme	conforme		attenzione fessurazione trave e serraggio della stessa
		12	gioco in corde		STEBO	conforme	conforme	conforme		attenzione fessurazione montante posteriore sx
		13	gioco a molla			conforme	conforme	conforme		attrezzature non utilizzate in quanto in zona non frequentabile

5	Scuola materna U. Foscolo - Calcara	14	gioco a molla		SARBA	conforme	conforme	attrezzature non utilizzate in quanto in zona non frequentabile	
		15	gioco a molla		SARBA	conforme	conforme	attrezzature non utilizzate in quanto in zona non frequentabile	
		16	scivolo		STEBO	conforme	conforme	attrezzature non utilizzate in quanto in zona non frequentabile	
		17	labirinto		SARBA	conforme	conforme	attrezzature non utilizzate in quanto in zona non frequentabile	si consiglia posizionamento copripalo 7*7 per prevenire marcescenza , 20 pz
6	Giardino Piazza D'Auria - Calcara	18	altalena		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		19	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		20	impianto gioco		ARREDO PARK	conforme	conforme		
7	Giardino Via Scorzoni - Calcara	21	impianto gioco		STEBO	conforme	non conformità: LIEVE	manutenzione ordinaria, serraggio bulloneria	
8	Via Ghandi - Crespellano	22	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	non conformità: LIEVE	integrazione terreno vegetale	
		23	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	non conformità: LIEVE	integrazione terreno vegetale	







	24	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	non conformità: LIEVE	integrazione terreno vegetale		
9	25	altalena pali tondi		STEBO	non conforme	conforme		NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale	
	26	altalena trave in legno		OPEN	da verificare se l'attuale superficie risponde ai requisiti dell'attrezzatura	non conformità: MEDIA	sostituzione seggiolino a gabbia	NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale	
	27	gioco a molla		STEBO	conforme	conforme			
	28	scivolo composto		STEBO	non conforme	non conformità: LIEVE	gomma sconnessa con buchi pericolosi, sostituzione balaustre e asse pedana bassa	NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale	
	29	gioco a molla			conforme	conforme			
	30	impianto gioco		ARREDO PARK	da verificare se l'attuale superficie risponde ai requisiti dell'attrezzatura	conforme			
	31	teleferica		DIMENSIONE COMUNITA	conforme	conforme			
	32	altalena trave in ferro			conforme	conforme	copri tappi rotti		
	33	altalena palo tondo		STEBO	conforme	non conformità: MEDIA	sostituzione seggiolino a gabbia, manca bullone e serraggio altri seggiolini		

9 Parco IV Novembre - Crespellano













10	Parco De Andre - Crespellano	34	impianto gioco		STEBO	conforme	non conformità: LIEVE	sostituire asse pedana e 2 copripalo	attenzione la presenza del palo della luce dentro lo spazio di utilizzo dell'attrezzatura la rende non conforme
		36	gioco a molla			conforme	conforme		
		37	gioco a molla			conforme	non conformità: MEDIA	ricollocazione attrezzatura	
11	Via Nenni - Crespellano	38	attrezzatura sportiva		SKYFITNESS	conforme	non conformità: LIEVE	copri attacco alla base staccato	
12	Scuola Materna Via Gramsci 3 - Crespellano	42	labirinto		SARBA	conforme	conforme	si consiglia posizionamento copripalo 7*7 per prevenire marcescenza , 20 pz	
		43	ponte mobile			conforme	non conformità: MEDIA	riposizionamento pezzo svitato, manutenzione ordinaria , serraggio bulloneria	
		44	gazebo		STEBO	conforme	conforme		
		45	pali per vele		DIMENSIONE COMUNITA	conforme	conforme		attenzione uno oscilla particolarmente
		46	tunnel		STEBO	conforme	conforme		

13	Asilo Nido via De Gaspari 58 - Crespelliano	47	tunnel		STEBO	conforme	conforme		
		48	trenino		STEBO	conforme	conforme		
		49	pannello		STEBO	conforme	conforme		
		50	pannello		STEBO	conforme	conforme		
		51	pannello		BUGLO	conforme	conforme		
14	Scuola Elementare via Calamandrei - Crespelliano	è presente una pavimentazione in erba sintetica e diversi tavoli con panche							
15	Parco Falcone - Crespelliano	52	altalena		SARBA	conforme	conforme		
		53	altalena		SARBA	conforme	conforme		
		54	impianto gioco		FSC	conforme	conforme	attenzione allo stato delle corde	
		55	gioco a molla		SARBA	conforme	conforme		

		56	gioco a molla		SARBA	conforme	conforme		
16	Centro sportivo via Verdi 92 - Crespellano	57	scivolo		DIMENSIONE COMUNITA	conforme	conforme		
17	Parco via Lotti - Muffa	58	impianto gioco		STEBO	conforme	conforme		
		59	gioco a molla		AUG	conforme	conforme		
		60	gioco a molla		AUG	conforme	conforme		
		61	gioco a molla		AUG	conforme	conforme		
18	Parco Via Gordini - Bazzano	62	gioco a molla			conforme	non conformità: LIEVE	serraggio bulloneria e sistemazione copribulloni	
		63	gioco a molla			conforme	non conformità: MEDIA	serraggio bulloneria e sistemazione copribulloni, potatura cespuglio	
		64	gioco a molla			conforme	non conformità: LIEVE	serraggio bulloneria e sistemazione copribulloni	

		gioco a molla			conforme	non conformità: LIEVE	serraggio bulloneria e sistemazione copribulloni		
		impianto gioco		DIMENSIONE COMUNITA	conforme	non conformità: ALTA	sostituzione scivolo, serraggio bulloneria,		
20	Giardino scuole De Amicis - Bazzano	67	altalena trave ferro		LAPPSET	conforme	non conformità: MEDIA	manutenzione ordinaria, sostituzione seggiolino a gabbia	
		68	altalena trave ferro		LAPPSET	conforme	conforme	manutenzione ordinaria	
		69	gioco a molla		LAPPSET	conforme	conforme		
		70	gioco a molla		BOING	conforme	conforme		
		71	impianto gioco		ARREDO PARK	conforme	non conformità: MEDIA	serraggio bulloneria, rifacimento travetti sul ponte (mezzi pali del 5), tutti (9) i pezzi del tris da sostituire, almeno 8 bulloni delle balaustre, diversi rivetti del ponte tibetano	
		72	gioco a molla		LAPPSET	conforme	conforme		
		73	bilico		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		74	gioco a molla		LAPPSET	conforme	conforme		

21	Parco via San Vincenzo - Bazzano	75	gioco a molla		SARBA	conforme	conforme	conforme			
		76	gioco a molla		SARBA	conforme	conforme	conforme			
22	Parco Via Resistenza - Bazzano	77	altalena trave in ferro		LAPPSET	conforme	conforme	non conformità: MEDIA	sostituzione ganci alla trave consumati, sostituzione seggiolino a tavoletta		
		78	altalena pali sottili		ARREDO PARK	conforme	conforme	non conformità: MEDIA	sostituzione seggiolini a gabbia		
		79	gioco a molla		LAPPSET	conforme	conforme	non conformità: LIEVE	sostituzione maniglia mani	recuperando il pezzo dal gioco a molla del parco San Vincenzo	
		80	scivolo composto		ARREDO PARK	conforme	conforme	non conformità: LIEVE	sostituzione palle del tris danneggiate		
		81	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	conforme	non conformità: LIEVE	serraggio bulloneria		
		82	impianto gioco		ARREDO PARK	conforme	conforme	<z			
		83	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	conforme	non conformità: LIEVE	serraggio bulloneria		
		84	bilico		ARREDO PARK	conforme	conforme	conforme		tenere sotto osservazione stato pneumatico e fessurazione trave, serraggio maniglia	

23	Scuola nido e materna via Togliatti - Bazzano	85	casetta porta attrezzi			conforme	non conformità: MEDIA	stato avanzato di marcescenza alla base	si consiglia sostituzione con una nuova (euro 3000)
24	Via P. Marino - Bazzano								
25	Parco Via Ramenghi - Bazzano	86	altalena palo tondo			non conforme	non conformità: MEDIA	sostituzione trave superiore, manutenzione ordinaria, sistemazione seggiolini e ganci alla trave oppure si consiglia sostituzione con attrezzatura equivalente con relativa superficie antitrauma (4500 euro)	NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale
		87	gioco a molla		TARTARUGA	conforme	non conformità: MEDIA	sostituzione completa molla compreso di trapezio	
		88	altalena			non conforme	non conformità: MEDIA	sostituire il fissaggio seggiolino a tavoletta con le catene	NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale
26	Parco Arcobaleno Via Abazia - Montevoglio	89	altalena cestone		DIMENSIONE COMUNITA	non conforme	conforme	lo stato della superficie antitrauma è sconnesso e molto datato, da valutare la sostituzione di tale superficie	NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale
		90	gioco a molla		STEBO	conforme	non conformità: LIEVE	sostituzione manopole mani e piedi	
		91	gioco a molla		BOING	conforme	non conformità: LIEVE	sistemazione viteria seduta	
		92	gioco a molla			conforme	conforme		
		93	bilico		STEBO	conforme	non conformità: LIEVE	spostamento maniglie	

94	gioco a molla		DIMENSIONE COMUNITA	conforme	conforme	conforme		
95	scivolo		STEBO	conforme	conforme	non conformità: LIEVE	manutenzione ordinaria	
96	palestra		STEBO	conforme	conforme	non conformità: MEDIA	manutenzione ordinaria sostituzione due traverse e anelli nuove, copripali, sostituzione traversa sartia	
97	scivolo		STEBO	non conforme	non conforme	non conformità: LIEVE	manutenzione ordinaria e sistemazione plinti sporgenti	
Scuola Materna								
98	giocca a molla			conforme	conforme	conforme		
99	giocca a molla			conforme	conforme	conforme		
100	giocca a molla			conforme	conforme	conforme		
101	3 gazzebi			conforme	conforme	conforme		
102	casetta porta attrezzi			conforme	conforme	non conformità: LIEVE	manutenzione ordinaria	
103	villaggio		ISAF	conforme	conforme	conforme		

27	Scuole Nido e Materna Via Collodi - Monteveglia	104	scivolo a pendio		STEBO	conforme	conforme	conforme		
		105	percorso equilibrio		ARREDO PARK	conforme	conforme	conforme		
		106	percorso equilibrio		ARREDO PARK	conforme	conforme	conforme		
		107	percorso equilibrio		ARREDO PARK	conforme	conforme	conforme		
		Scuola Nido								
		108	gazebo			conforme	conforme	conforme		
		109	capanna		TLF	conforme	conforme	conforme		
		110	scivolo			conforme	conforme	non conformità: LIEVE	fissaggio 2 copripalo	
		111	casetta porta attrezzi			conforme	conforme	non conformità: LIEVE	manutenzione ordinaria	
		39	Gazebo in legno			non conformità: LIEVE	non conformità: MEDIA	plinti sporgenti, viti sporgenti, manca guaina sul tetto, almeno mettere la guaina altrimenti in due anni marcisce tutto		
28	Scuole Elementari Via Dossetti - Monteveglia	112	altalena trave in ferro		SARBA	conforme	conforme	conforme		prestare attenzione alla crescita dell'erba fra le fughe della superficie antitrauma

113	gioco a molia		SARBA	conforme	conforme		
-----	---------------	---	-------	----------	----------	--	--

Parco C. Dalla Chiesa -
Montevoglio

	175	attrezzo ginnico		ARREDO PARK	conforme	conforme		
	176	attrezzo ginnico		ARREDO PARK	conforme	conforme		
	177	attrezzo ginnico		ARREDO PARK	conforme	conforme		
	178	attrezzo ginnico		ARREDO PARK	conforme	conforme		
30	118	gioco a molla			conforme	conforme		
	119	gioco a molla			conforme	conforme		
	120	giostina tonda		STEBO	conforme	conforme		
	121	bilico			conforme	conforme		
31	122	scivolo		STEBO	conforme	conforme	prestare attenzione all uscita dello scivolo in quanto con la pendenza del terreno si forma un dislivello molto alto	attenzione parco chiuso per lavori sotto l'altalena
	123	altalena		STEBO	conforme	conforme		attenzione parco chiuso per lavori sotto l'altalena









Montevoglio	124	gioco a molla		STEBO	conforme	conforme	conforme	attenzione parco chiuso per lavori sotto lattaletta
	125	gioco a molla		STEBO	conforme	conforme	conforme	attenzione parco chiuso per lavori sotto lattaletta
32	126	giococa a molla		stobo	conforme	conforme	conforme	
	127	scivolo		stobo	non conforme	conforme	conforme	NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale
33	128	altalena		POZZA	non conforme	conforme	conforme	NB: attenzione allo stato del seggiolino a gabbia
	129	scivolo		POZZA	non conforme	non conformità: MEDIA	integrazione ghiaia e sostituzione tris	
	35	impianto gioco		ARREDO PARK	conforme	conforme	conforme	
	40	altalena		ARREDO PARK	conforme	conforme	conforme	
	41	bilico		ARREDO PARK	conforme	conforme	conforme	
	130	gioco a molla bilico		TARGETPLAY	conforme	conforme	conforme	

34	Parco via del Parco - Castello di serravalle							conforme	conforme			
	131	gioco a molla				conforme	conforme					
	132	palestra			STEBO	conforme	conforme					
	185	tunnel			ARREDO PARK	conforme	conforme					
	179	gioco a molla			ARREDO PARK	conforme	conforme					
	180	gioco a molla			ARREDO PARK	conforme	conforme					
	181	pannello			ARREDO PARK	conforme	conforme					
	182	pannello			ARREDO PARK	conforme	conforme					
35	Parco via Lennon - Castello di Serravalle							conforme	conforme	da valutare se questa superficie antitrauma risponde ai requisiti dell' attrezzatura		
	133	altalena		LAPPSET	conforme	conforme						
	134	gioco a molla		LAPPSET	conforme	conforme						

36

	146	Gazebo			conforme	non conformità: MEDIA	viti sporgenti, manca guaina sul tetto, almeno mettere la guaina altrimenti in due anni marcisce tutto		
	145	pannello		ARREDO PARK	conforme	conforme			
37	146	gazebo in ferro			conforme	conforme			
	183	scivolo		ARREDO PARK	conforme	conforme			
	184	trenino		ARREDO PARK	conforme	conforme			
 no via Faggetto Castello - Savigno	147	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	conforme			
	148	impianto gioco		ARREDO PARK	non conforme	conforme		NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale 44 m2 superficie	
	149	casetta			conforme	non conformità: media	ragionare sulla sostituzione	situazione del legno al limite	
	150	4 pannelli		SARBA	conforme	conforme			

39	Scuola Materna Ca Bortolami - Savigno	151	2 ponti		SARBA	conforme	conforme		
		185	ponte mobile		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		186	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		187	giocca a 3 molle		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		188	impianto gioco		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		152	2 pic nic		SARBA	conforme	conforme		
40	Scuola Nido Via del Carso 5 - Savigno	189	palestra		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		190	gioco a molla		ARREDO PARK	conforme	conforme		
		153	sabbiera			conforme	non conformità: LIEVE	attenzioni viti sporgenti, pessimo stato da sostituire	
41	Parco Via Galvani-Savigno	154	impianto gioco		STEBO	conforme	non conformità: LIEVE	attenzione allo stato della viteria e delle parti in legno, traversa anelle soprattutto, manutenzione ordinaria	prestare attenzione allo stato di degrado della superficie antitrauma

TOTALE PARZIALE										1.000,00 €
42	Parco bambini di Beslan via Marconi -Savigno	155	altalena in ferro		ARREDO PARK	conforme	conforme			
		156	gioco a molla		SARBA	conforme	conforme			
		157	scivolo composto		ARREDO PARK	conforme	conforme		prestare attenzione al serraggio della bulloneria	
		158	gioco a molla		SARBA	conforme	conforme			
		159	impianto gioco		STEBO	conforme	non conformità: ALTA	raficimento assi marce della pedana, raficimento asse della risalita inclinata, sostituzione corda risalita, sostituzione balaustra, serraggio bulloneria		
		160	palestra		GOTTARDO	conforme	conforme			
43	Parco Bellreguard via Carnevali . Bazzano	161	scivolo composto		STEBO	conforme	non conformità: LIEVE	posizionamento copripalo, sostituzione corda risalita		in attesa arrivo corda e copripalo da Stebo
44	Parco I Maggio - Bazzano									giochi rimossi, parco chiuso con lucchetto
45	Parco Via Stiore - Bazzano	164	gioco a molla		GRADIM GIOCHI	conforme	non conformità: MEDIA	sostituzione gioco a molla completa di trapezio		

Resoconto Visita ispettiva

06/03/2023

		165	gioco a molla		GRADIM GIOCHI	conforme	conforme		
46	Parco via Canova-Castello di Serravalle	166	altalena legno		STEBO	non conforme	conforme	serraggio trave	NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale
		167	gioco a molla		BUGLO	conforme	conforme		
		168	scivolo composto		STEBO	non conforme	conforme		NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale
		169	palestra		STEBO	non conforme	conforme		NB: costo realizzazione superficie anti-trauma da valutare in base a scelta tipologia materiale